Pour une efficacité totale et une adhérence parfaite, optez pour les Roues Complètes Hiver Mercedes-Benz.

Tarif Réparateur Agréé en vigueur au 1er juillet 2019, TTC hors pose.

CLASSE A

CLASSE B

CLA

TTC l'unité

Roue complète avec iante en tôle Continental ContiWinterContact TS

195/65 R15 91T Q44012111037E



TTC l'unité

Roue complète avec iante alu à 10 branches

Dunlop SP Winter Sport

205/55 R16 91H Q44054121044E/1045E*



TTC l'unité

Roue complète avec jante alu à 5 branches doubles Pirelli W 210 Sottozero Serie II MOE

205/50 R17 93H Q44054171008E



(C C 2 72 dB

CLASSE A

CLASSE B

TTC l'unité

Roue complète avec iante alu à 5 branches doubles Continental

ContiWinterContact TS 830 P MO 205/50 R17 93H Q44014111122F

TTC l'unité

Roue complète avec iante alu à 5 branches

Dunlop SP Winter Sport

225/45 R17 91H Q44014121256E/1257E*



TTC l'unité

Roue complète avec iante alu à 5 branches doubles Goodyear UltraGrip 8

Performance MO 225/40 R18 92V

Q44014141028E/1029E*



(€) 69 dB

Roue Complète avec jante en tôle Pirelli W Sottozero

205/60 R16 92H Q44012171008E/1009E*



Roue complète avec jante alu à 5 branches doubles Pirelli W Sottozero

205/60 R16 92H Q44014171006E/1007E*



Roue complète avec iante alu à 5 branches Bridgestone Blizzak LM 001 MO 205/55 R17 91H

Q44014191088E/1089E*



CLASSE A

TTC l'unité

Roue complète à 5 branches doubles

Bridgestone Blizzak LM001 MO 225/45 R18 91H Q44014191090E/1091E*



CLASSE C

TTC l'unité Roue complète avec jante en tôle Michelin Alpin

A4 MO

205/60 R16 92H Q44012151002E/ 1003E³



TTC l'unité

Roue complète avec iante alu à 10 branches

Michelin Alpin 205/60 R16 92H Q44014151078E/



CLASSE C

TTC l'unité

Roue complète à 5 branches

Bridgestone Blizzak LM32 MO

Q44014191016E/1017E*



TTC l'unité

Roue complète à 5 branches

Bridgestone LM32 MOE 225/50 R17 94H Q44054191002E/1003E*

TTC l'unité

Roue complète

avec jante alu

à 10 branches

Sport 4D MOE

1079E



TTC l'unité

1079F*

Roue complète à 5 branches doubles Pirelli W Sottozero 3 MO

225/45 R18 95H Q44014171197E/1198E



CLASSE C

TTC l'unité

Roue complète avec jante alu AMG à 5 branches Michelin Pilot Alpin PA4 MO 225/45 R18 95V

Q44014151139E/1140E*

* La référence varie en fonction du sens de rotation.



CLASSE E

CLASSE E COUPÉ

Dunlop SP Winter 225/55 R17 97H Q44054121078E/

TTC l'unité

Roue complète avec jante alu à 6 branches Pirelli W Sottozero

3 МОЕ 245/40 R19 98V Q44054171042E/1043E*



Vérifiez la compatibilité de vos roues auprès de votre Réparateur Agréé Mercedes-Benz.



Pour une efficacité totale et une adhérence parfaite, optez pour les Roues Complètes Hiver Mercedes-Benz.

Tarif Réparateur Agréé en vigueur au 1er juillet 2019, TTC hors pose.

CLASSE E

TTC l'unité Roue complète avec iante alu multibranches

Michelin Alpin 5 MO 205/65 R16 95H Q44014151126E/



CLASSE E

TTC l'unité Roue complète avec iante alu à 5 branches

Continental ContiWinterContact TS 850 P MO 225/55 R17 97H Q44014111199E



TTC l'unité

Roue complète à 5 branches Goodyear UltraGrip 8 Performance MO

245/45 R18 100V Q44014141048F/1049F*



CLASSE E COUPÉ (MODÈLE 238



Michelin Pilot 5 MO 245/40 R19 98V Q44014151154E/ 1155E/1156E/1157E*



TTC l'unité Roue complète avec jante alu à 5 branches

Continental ContiWinterContact 215/60 R17 96H



TTC l'unité

Roue complète multibranches

Dunlop SP Winter Sport 4D MOE

215/55 R18 95H Q44054121018E/1019E*



CLASSES COUPÉ (MODÈLE 217)

TTC l'unité Roue complète avec jante alu à 10 branches Continental ContiWinterContact TS 830 P MO 245/50 R18 104V Q44014111133E



GLC ODÈLE X253)

COUPÉ

TTC l'unité Roue complète avec jante alu à 5 branches Bridgestone Blizzak LM-80 EVO MO 235/60 R18 103H

(C (2)) 72 dB

TTC l'unité

Roue complète avec jante alu à 10 branches

Pirelli Scorpion Winter 235/55 R19 101H

Q44056171002E/1003E*



(LE B (2)) 72 dB

TTC l'unité Roue complète avec jante alu à Michelin Latitude 235/65 R17 104H Q44030151052E/



GLE DÈLE 167)

TTC l'unité Roue complète avec jante alu à 5 branches doubles Pirelli Scorpion 235/60 R18 103H Q44014171388E/

Q44030191012E/

1013E*



TTC l'unité

Roue complète avec iante alu Pirelli Scorpion 255/50 R19 107V Q44014171390E/1391E*



GLE

TTC l'unité Roue complète avec iante alu à 10 branches Pirelli Scorpion Winter MO 235/65 R17 104H

O44030171096F/



TTC l'unité Roue complète à 5 branches doubles Michelin Latitude Alpin MO 255/50 R19 107H Q44030151032E/1033E*



TTC l'unité

Roue complète avec iante alu à 7 branches Michelin Latitude

Alpin MO 255/55 R18 105H Q44030151036E/1037E*



COUPÉ

Roue complète avec iante alu à 10 branches Pirelli Scorpion 275/50 R20 109V Q44030171032E/ 1033F/1034F/1035F*



COUPÉ

Roue complète avant 275 /45 R21 110 V Q44030171074E/1075E*

Roue complète arrière 315/40 R21 115 V Q44030171046E/1047E avec jante alu AMG à 5 branches doubles Pirelli Scorpion Winter MO



CLASSE G

TTC l'unité Roue complète avec iante alu AMG à 5 branches Pirelli Scorpion 265/55 R19 109V Q44030171110E 1111E*



Vérifiez la compatibilité de vos roues auprès de votre Réparateur Agréé Mercedes-Benz. La référence varie en fonction du sens de rotation.

Mercedes-Benz : Marques déposées de Daimler, Stuttgart, Allemagne.

